

ULTRADIA



FICHE SÉCURITÉ

EN 13236

NORME EUROPÉENNE

Exigences de sécurité

PRO BF1



Casque



Lunettes



Masque



Gants




Chaussures

+ BÉTON FRAIS

MACHINES DE SOL

PORTABLES THERMIQUES



• Disque fin pour la réalisation des joints de dilatation

Matériaux Pour sols très durs, gros agrégats silex

Instruction

- S'assurer de la bonne fixation du disque
- Respecter le sens de rotation du disque
- Bloquer le matériau à scier/surfacier/forer
- Effectuer un sciage perpendiculaire et droit
- Lors d'un sciage/carottage à sec, refroidir régulièrement l'outil. Durée maximale d'utilisation continue 2 minutes !
- Ne pas exercer de forte pression sur l'outil et vérifier qu'il soit adapté au matériau à scier/forer



MISE HORS SERVICE IMMÉDIATE !




TÔLE FISSURÉE



PERTE DE SEGMENTS



SEGMENTS FISSURÉS



DISQUE VOILÉ